

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель рабочей группы
А.С. Широков



(подпись)
« 14 » 20 г.

**АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ № 32 от «14» января 2020 г.
ПРИОРИТЕТНОГО СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМОГО ОБЪЕКТА О ЕГО ДОСТУПНОСТИ
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ**

Филиал детский сад «Колосок» государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы с.Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
(полное юридическое наименование объекта)

Юридический адрес: 446844 Самарская область, Челно-Вершинский район, с.Чистовка, ул. Школьная, д.16
446844 Самарская область, Челно-Вершинский район, с.Чистовка, ул. Школьная, д.16; тел.8(846)5135519; chist_sch@samara.edu.ru
(почтовый адрес, телефон, факс, E-mail)

Директор Яковлев Александр Константинович; Зам. директора по УВР Чистовского филиала Архипова Галина Анатольевна
(Ф.И.О. и должность руководителя)

- 1. Наименование населенного пункта** с.Чистовка
- 2. Ведомственная принадлежность** министерство образования и науки Самарской области
- 3. Вид деятельности** образование
(государственное (муниципальное) управление, здравоохранение, социальное обслуживание, образование, культурно-досуговая деятельность, организация временного проживания, сервисное обслуживание, транспортное обслуживание, прочие)
- 4. Форма собственности объекта** муниципальная
(федеральная, областная, муниципальная)
- 5. Объем предоставляемых услуг** 9 чел, 15 мест
(количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость)
- 6. Размещение объекта** встроенное, 2-ой этаж
(отдельно стоящее; встроенное; пристроенное; количество этажей в здании; занимаемый организацией этаж)
стены кирпичные, перекрытия железобетонные, материал лестниц бетон
(базовый материал несущих конструкций, материал лестниц (кирпич, бетон, пенобетон, дерево и др.))
- 7. Количество и назначение входов** 6 входов: 2 центральных, 2 с торцов здания в группы 1 этажа; 1 в пищеблок, 1 в музыкальный зал.
- 8. Год постройки** 1980
- 9. Год последней реконструкции** _____

Описание маршрута следования к объекту:

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м		120 м	
Вид транспорта, номер маршрута, название остановки		нет	
Наличие переходов на пути следования от остановки		есть	
Регулируемые переходы	нет	со звуковой сигнализацией	нет
Нерегулируемые переходы	есть		
Внеуличные переходы	нет	с пандусом	нет
		с подъемником	нет
Тактильные указатели	нет		
Перепады высоты на пути движения	нет	Съезды с уклоном более 10%	нет
Открытые лестницы	нет	Пандусы с уклоном более 8%	нет
Поручни на лестницах	нет	Поручни на пандусах	нет

1. ТЕРРИТОРИЯ, ПРИЛЕГАЮЩАЯ К ОБЪЕКТУ (при наличии)

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категории инвалидов	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Вход на территорию: (при наличии ограждения)					
	Ширина прохода, калитки	$\geq 1,2$ м	0,9 м	К	замена	
	Информация об объекте	наличие	наличие	К, О, Г		
	Перепад высот бордюров, ботовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения	$\leq 0,025$ м	0,07 м	К, О	реконструкция	

	Высота бордюров по краям пешеходных путей	$\geq 0,05$ м	нет	К, О		
	Тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей до объекта информации, начала опасного участка, изменения направления движения, входа	$\geq 0,8$ м	нет			
	Ширина тактильной полосы	0,5-0,6 м	нет			
	Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровное, шероховатое, без зазоров	наличие	нет	К, О		
	Путь к главному (специализированному) входу в здание:					
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения	$\geq 2,0$ м	2 м	К		
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения в условиях сложившейся застройки в пределах прямой видимости; Для обеспечения возможности разезда через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы)	$\geq 1,2$ м не менее 2,0 x 1,8 м	1,2 м нет	К		создание
	Указатели направления движения	наличие	нет	К, Г		установка
	Ограждение, бордюр с направляющей функцией вдоль тротуара	наличие	нет			
	Места отдыха	наличие	нет	К, О		создание
	Автостоянка и парковка для посетителей (при наличии)		нет			
	Расстояние до входа в здание	≤ 50 м	25 м	К, О		
	Количество машино-мест для инвалидов	$\geq 10\%$ (не менее 1 места)	нет	К		создание 1 места
	Обозначение специальными знаками на поверхности покрытия стоянки и продублированы знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м	наличие	нет	К		создание

	Размер парковочного места со специальным знаком для автомобиля инвалида	6 x 3,6 м	нет	К	создание	
	Съезд с тротуара на проезжую часть:					
	Открытая лестница		нет			
	Пандус на рельефе		нет			

2. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Крыльцо или входная площадка					
	Высота площадки	м	1,2 м			
	Габариты площадки: ширина X глубина	$\geq 1,4 \times 2$ м или $1,5 \times 1,85$ м	2,4 x 6.3 м	К		
	Габариты площадки с пандусом: ширина X глубина	$\geq 2,2 \times 2,2$ м	нет			
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см	наличие	нет	К, О		
	Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	наличие	нет	К, О	создание	
	Поперечный уклон в пределах	1-2%	нет	К, О		
	Навес	наличие	есть	К, О		
	Водоотвод	наличие	нет	К, О	установка	
	Контрольно-пропускные устройства и	$\geq 1,0$ м	нет	К		

	турникеты шириной в свету					
	Информация об объекте	наличие	есть	Г		
	Лестница наружная	наличие	есть			
	Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	наличие	нет	О	создание	
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и вниз (ширина)	0,6 м	нет			
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	нет			
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	нет	О	установка	
	При ширине лестниц 4 м и более дополнительно предусматривать разделительные поручни	наличие	нет	О	установка	
	Поручни с двух сторон	наличие	Нет	О		
	- на высоте	0,85 – 0,95 м	нет	О		
	- горизонтальные завершения поручня сверху, внизу с не травмирующим окончанием	≥ 0,3 м	нет	О	создание	
	Поручни округлого сечения	0,04 – 0,06 м	нет	О	реконструкция	
	Пандус наружный	наличие	нет			
	Ширина марша	≥ 1,0 м	нет	К	установка	
	Уклон	≤ 8%	нет	К	установка	
	Высота подъема одного марша (максимальная)	≤ 0,8 м	нет	К	установка	
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	нет	К, О	установка	
	Разворотные площадки:					
	- при въезде на пандус	≥ 1,5 x 1,5 м	нет	К	установка	
	-промежуточная прямая (при высоте пандуса более 80см)	≥ 1,5 x 1,5 м	нет	К		
	-промежуточная с поворотом направления	≥ 1,5 x 1,5 м	нет	К	установка	

	движения					
	Поручни с двух сторон:	наличие	нет	К, О	установка	
	- расстояние между поручнями	0,9-1,0 м	нет	К, О	установка	
	- на высоте (нижний поручень)	0, 65-0,75 м	нет	К	установка	
	- на высоте (верхний поручень)	0,85 – 0,95 м	нет	К, О	установка	
	- горизонтальные завершения вверху и внизу с не травмирующим окончанием	≥ 0,3 м	нет	К, О	установка	
	Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	наличие	нет	К, О	установка	
	Наружный подъемник вертикальный (В), наклонный (Н)	наличие	нет			
	Звуковой маяк у входа	наличие	нет			
	Тамбур					
	Габариты: глубина X ширина	≥ 2,3 x 1,5 м При реконструкции (1,5 -1, 8) x 2 м	2,8 x 2,1 м	К		
	Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А)	наличие	Р	К, О		
	- ширина дверного проема в свету	≥ 1,2 м	1,2 м	К, О		
	- высота порога наружного, внутреннего	≤ 0,014 м	0,03 м	К	реконструкция	

3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ
(для доступа в зону оказания услуги)

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена,	Примечание
---------------------------------	---------------------------------------	--	--------------------------------------	--	---	-------------------

					реконструкция	
1	2	3	4	5	6	7
	Лестница на уровень 1-го этажа		нет			
	Пандус переносной	наличие	нет	К		
	Подъемник для инвалидов:					
	- стационарный	наличие	нет			
	- мобильный	наличие	нет	К	приобретение	
	Коридоры/холлы		есть			
	Ширина полосы движения	$\geq 1,2$ м	1,8 м	К		
	Разворотные площадки	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	$> 1,5 \times 1,5$ м	К		
	Указатели направления движения, входа, выхода	наличие	есть	К, Г		
	Пиктограммы (доступность, вход, выход)	наличие	нет	К, Г	установка	
	Речевые информаторы и маяки	наличие	нет			
	Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации	наличие	нет			
	Аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие	нет			
	Тактильная схема	наличие	нет			
	Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м):	наличие	есть	К, О, Г	создание	
	- для лиц с нарушениями ОДА (О): глубина 120 см	≥ 1 на этаж	нет	О	создание	
	- для колясочников: глубина 150 см, ширина 90 см	≥ 1 на этаж	нет	К	создание	
	Навесное оборудование , выступ в зону движения	$\leq 0,1$ м	нет			
	Рифленая и/ или контрастно окрашенная полоса на участках пола перед поворотом и дверями, ширина	0,6 м	нет			
	Лестница, перепады высот на этажах (в		нет			

	коридорах)					
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	нет	О	установка	
	Контрастная маркировка	наличие	нет			
	Поручни с двух сторон на лестнице	наличие	нет	К, О	установка	
	- горизонтальные завершения поручней	наличие	нет	К, О	установка	
	Пандус внутренний на этаже		нет		установка	
	Ширина марша	$\geq 1,0$ м	нет	К	установка	
	Уклон	≤ 8 %	нет	К	установка	
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	нет	К	установка	
	Разворотные площадки внизу,верху	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	нет	К	создание	
	Поручни с двух сторон:	наличие	нет	К	установка	
	- на высоте (нижний поручень)	0,65-0,75 м	нет	К	установка	
	- на высоте (верхний поручень)	0,85 – 0,95 м	нет	К	установка	
Лестница межэтажная (в зону оказания услуги)						
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу (ширина)	0,6 м	нет			
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	нет			
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	нет	О	установка	
	Поручни непрерывные с двух сторон:	наличие	нет	О	установка на другой стороне	
	- на высоте	0,85 – 0,95 м	нет	О		
	- горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующим окончанием	$\geq 0,3$ м	нет	О		
	- указатели номера этажа на поручне тактильные	наличие	нет			
	Лифт пассажирский	наличие	нет			

4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Обслуживание через окно/прилавков		нет			
	Обслуживание в кабинете №					
	Ширина проема двери в свету:	$\geq 0,9$ м	0,8м	К	Реконструкция	
	Высота порога	$\leq 0,025$ м	0 м	К	Реконструкция	
	Информация тактильная	наличие	нет	С	Установить	
	Информация визуальная контрастная:	наличие	нет	К, О, С, Г	Установить	
	- размещение на высоте	$\leq 1,8$ м	нет	К	Установить	
	-высота прописных букв	$\geq 0,025$ м	нет	С	Установить	
	Габариты зоны сидения-глубина	$\geq 1,2$ м	1,2 м	О	Установить	
	Зона для кресла-коляски	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	нет	К	Установить	
	Стол с высотой рабочей поверхности	0,6-0,8 м	нет	К, О	Приобрести	
	Обслуживание с перемещением		нет			
	Кабина индивидуального обслуживания (примерочная, переговорная, кабина телефона и др.)		нет			
	Зал музыкальный (вместимостью > 50 мест)		есть			
	Доля мест для колясочников	≥ 2 %	2%	К		
	Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске	$\geq 1,2$ м	1,2 м	К		
	Доля мест для лиц, с нарушением слуха (кресла	≥ 2	нет	Г	Установить 2 кресла	

	с подключением слухового аппарата)					
	Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников	наличие	нет	К	создание	

5. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

№ помещ ений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическ ая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Санузел для инвалидов универсальный	наличие	нет		создание	
	Знак доступности помещения	наличие	нет	К	установка	
	Тактильная маркировка санузла	наличие	нет			
	Ширина дверного проема	≥ 0,9 м	нет	К, О	реконструкция	
	Открывание дверей	наружное		К, О		
	Тактильная направляющая полоса к унитазу, осязаемая ногой или тростью (ширина)	0,3 м	нет			
	опорные поручни	наличие	нет	К, О	установка	
	в т.ч. откидные	наличие	нет	К	установка	
	- знак доступности кабины (при необходимости)	наличие	нет	К	установка	
	Размеры универсальной кабины	≥ 2,2 x 2,25 м	нет	К, О	установка	
	Зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина x глубина)	≥ 0,75 м	нет	К	создание	
	• крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	нет	О	установка	
	Знак доступности кабины на высоте	1,35 м	нет	К	установка	

	Раковина: с опорным поручнем	наличие	нет	К, О	установка	
	- зоны у раковины для кресла-коляски (минимальные глубина x ширина)	$\geq 1,30 \times 0,85$ м	нет	К	создание	
	- высота раковины с опорным поручнем	0,75 – 0,85 м наличие	нет	К, О	установка	
	Писсуар располагать на высоте от пола	$\leq 0,4$ м или вертикальной формы	нет	К	установка	
	Тактильная направляющая полоса к унитазу, осязаемая ногой или тростью (ширина)	30 см	нет			
	Оборудование системой тревожной сигнализации	наличие	нет		установка	
	Душевая кабина	наличие	нет		создание	
	Габариты поддона (трапа)	$\leq 0,9 \times 1,5$ м	нет		установка	
	Размеры сиденья душевой кабины: глубина x длина	$\leq 0,48 \times 0,85$ м	нет		установка	

6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Визуальные средства информации о предоставлении услуги	наличие	нет	К, О, Г	установка	
	Надписи:	наличие	нет	К, О, Г		
	размещение на высоте	$\geq 1,5$ м и $\leq 4,5$ м	нет	К, О, Г	установка	

	высота прописных букв	$\geq 0,075$ м	нет	К, О, Г	установка	
	освещенность	наличие	нет	К, О, Г	установка	
	Указатели, пиктограммы	наличие	нет	К, О, Г	установка	
	размещение на высоте	1,3 – 1,4 м	нет	К, О, Г	установка	
	высота прописных букв	$\geq 0,075$ м	нет	К, О, Г	установка	
	освещенность	наличие	нет	К, О, Г	установка	
	Тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами по Брайлю	наличие	нет			

7. ВЫВОДЫ

Территория, входная группа, пути движения, отдельные зоны оказания услуг, санитарно-бытовые помещения и средства информации объекта не соответствуют требованиям доступности, установленным для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН) категорий: К, О, Г.

Создание условий по доступности для МГН школьного возраста категории С нецелесообразно, в связи с наличием в регионе специальных образовательных организаций для детей данной категории.

Представитель рабочей группы

(должность)

_____ (_____)
подпись (фамилия, и.о.)

Представитель организации

Зам.директора по УВР Чистовского филиала
(должность)

_____ (Архипова Г.А.)
(подпись) (фамилия, и.о.)

М.П.

Дата заполнения

«__» _____ 20 г.

Дата заполнения

«__» _____ 20 г.

Принятые сокращения категорий лиц с ограничениями жизнедеятельности (МГН): Г — люди, не имеющие ограничений по мобильности, в т.ч. с дефектами слуха; С — немощные люди, мобильность которых снижена из-за старения организма (инвалиды по старости); инвалиды на протезах; инвалиды с недостатками зрения, пользующиеся белой тростью; люди с психическими отклонениями; О — инвалиды, использующие при движении дополнительные опоры (костыли, палки); К- инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, приводимых в движение вручную. («СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001», утвержденный приказом Минрегиона России от 27.12.2011 № 605)